


ガスメーター復帰操作について

マイコンメーターによって自動的に供給遮断状態になっている場合、ガスを使用することができません。ご使用される前に、ガス器具の元栓がすべて閉じている事をご確認の上、下記の要領でガスメーター遮断を解除させご使用下さい。
なお、ご不明な点等ございましたら当社までご連絡いただきますようお願い致します。

ガスメーターがガスを止めた原因は液晶表示画面に表示されます。

1. お風呂のお湯の止め忘れ等で必要以上に長時間ガスが流れた場合
2. ガス使用中に震度 5 相当以上の強い振動を感知した場合
3. ガス配管の圧力が低下した場合
4. 瞬時に多量のガスが流れた場合(ゴム管などが外れた場合)



ガス漏れがなければ、以下の手順に従ってガスメーターの復帰操作を行って下さい

1. ガスが止まった場合は、はじめに器具栓とガス栓を閉じて、すべてのガス器具を止めてください。
また窓を開けるなどして空気の入れ換えをしてください。




2. ガスメーターの左側の復帰ボタンを奥までしっかりと押してください。

液晶窓のアルファベットと赤ランプが点滅し、ガス漏れが無い安全確認をしますので、約 1~2 分程度お待ちください。

※ボタンを押し続けたり、何度も押さないでください。



3. ガス漏れのないことを確認するとセキュリティ表示の点滅が消え、再びガスが使用できる状態になります。
ガスコンロの火をつけたり、お湯を出してガスの使用が確認できれば復帰操作は完了です。



株式会社 村瀬産業

☎ 058-252-1331